


# Защитная плата BMS литий-ионных аккумуляторов 3S/4S/5S защита и балансировка LP-5S100 Li-Ion/Li-Pol/LiMnO

**3S/4S/5S**  
**11.1V/14.8/18.5V**  
**100A**

Универсальная плата  
для подключения  
от 3 до 5 батарей



Есть возможность ограничить ток  
до 75A, 50A и 25A

## Описание защитной платы (контроллера) LP-5S100 на 3, 4 или 5 батарей для Li-Ion/Li-Pol/LiMnO:

Защитная плата литиевых батарей различных емкостей и форм 3.7V  
С защитой от короткого замыкания, перегрузки, разрядки и перезарядки  
**Свойства защитной платы литиевых батарей:**  
Напряжение заряда: **3S**  $4.2V \times 3 = 12.6V$ , **4S**  $4.2V \times 4 = 16.8V$ , **5S**  $4.2V \times 5 = 21V$   
Напряжение защита от перезарядки:  $4.21 \sim 4.29V$   
Напряжение восстановления перезарядки:  $4.14 \sim 4.24V$   
Напряжение защита от перегрузки:  $2.72 \sim 2.88V$   
Задержка сработки защиты перезарядки/перезарядки:  $1.5 \sim 2.5sec$   
Задержка сработки защиты от перегрузки:  $0.5 \sim 1.5sec$   
Напряжение защита от переразряда/восстановление:  $2.9 \sim 3.1V$   
Продолжит. ток разряда: 60A (вариант подкл. 1), 80A (вариант подкл. 2)  
Защита от перегрузки по току: 100A (100A~300A, - временно)  
Типовой и максимальный ток заряда: 40A/60A  
Задержка при коротком замыкании:  $100us \sim 600us$   
Напряжение балансировки и ток:  $4.14 \sim 4.24V/60mA$   
Условия восстановления при перегрузки по току или после короткого замыкания: отключение нагрузки  
Размеры платы:  $61 \times 42 \times 4mm$



Chip: BM3451TND-C-T28A

**СОБЛЮДАЙ ПОЛЯРНОСТИ!**

## Схемы подключения



### подключение для 5S

Перемычки J1, J2, J3 и  
J4 должны быть сняты  
(по умолчанию)



### подключение для 4S



Перемычки J2 и J3  
должны быть сняты, а  
J1 и J4 установлены



Варианты подключения  
нагрузки к плате  
1) ток нагрузки 60A:  
соединить точки LN и C-  
2) ток нагрузки 80A:  
соединить точки LN и P-

### подключение для 3S

Перемычка J4 должна  
быть снята, а перемычки  
J1, J2 и J3 установлены



Стандартное  
подключение нагрузки  
к плате: соединить  
точки LN и C-

Ограничить ток до 75A: удалить шунт R1  
Ограничить ток до 50A: удалить шунты R1 и R2  
Ограничить ток до 25A: удалить шунты R1, R2 и R3. (При ограничении тока, другие токовые параметры, снижаются пропорционально)